


Kreis Mettmann Amt 23 Zustand der Radwege Nordkreis

- Legende**
- Radwege Amt 23
 - gute Radwege
 - - - normale Radwege
 - . . . schlechte Radwege
 - Radwege Stadtkarte
 - Euroga Radweg
 - RheinRadWeg
 - Panoramaradweg

Maßstab 1:32000
Stand: Januar 2013
© Geobasisdaten und Fachdaten Kreis Mettmann



Kreis Mettmann Amt 23 Zustand der Radwege Südkreis

- Legende**
- Radwege Amt 23
 - gute Radwege
 - - - normale Radwege
 - · - · - schlechte Radwege
 - Radwege Stadtkarte
 - Euroga Radweg
 - RheinRadWeg
 - Panoramaradweg

Maßstab 1:32000

